



**REGIONE SICILIA  
COMUNE DI ALIA (PA)  
DIOCESI DI CEFALÙ - "PARROCCHIA S. ANNA"**

**PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO,  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO  
CONSERVATIVO DELLA CHIESA "S. ANNA"**

**All.  
5.4**

Rev. Novembre 2018

**TAVOLA DEGLI INTERVENTI**

**I TECNICI**

*Ing. Giancarlo Bonanno*

**COLLABORAZIONE PROFESSIONALE**









*Arch. Giuseppe Guzzetta*

*Arch. Veronica Guadalupi*





**IL COMMITTENTE**

**Alia, li 03.08.2015**







## Interventi sulla muratura

	Rimozione dell'intonaco "voc. 21.1.11"
	Dismissione accurata di intonaci, di stuccature e elementi pericolanti e/o decoesionate "voc. DISMIS_INTONACI"
	Ripristino dell'intonaco di tipo cocciopesto "voc. 9.2.5 + 9.2.7"
	Intervento di conservazione delle superfici mediante integrazione dei materiali lapidei "voc. INTEGR_PAR_MANC_"
	Restauro di cornicioni esterni "voc. RIPRIST_CORNICIONE"
	Stilatura giunti di muratura a facciavista "voc. STILAT_GIUNT_"
	Sarcitura di lesioni a coda di rondine "voc. 21.2.5"
	Demolizione muratura esistente









## Pulitura

	Pulitura meccanica con spazzole di saggina o di nylon "voc. PULIT_MUR"
	Pulitura delle superfici con acqua deionizzata nebulizzata a bassa pressione "voc. PULIT_SUPERFICI"
	Disinfestazione delle superfici con applicazione di biocidi "voc. DISINF_SUPERFICI"
	Pulitura di superfici lapidee tramite impacchi chimici emollienti e getti a bassa pressione "voc. IMPACCH_CHIM + PULIT_RIM_DEPOSITI"

## Interventi sugli infissi e opere in ferro


	Rimozione infisso "voc. 21.1.17"
	Fornitura di infissi e/o persiane "voc. 8.3.2.2; 8.3.4.2"
	Restauro di infissi "voc. 21.8.1"
	Sostituzione di lastre di marmo "voc. 21.1.7 + 10.4.2"
	Pulitura meccanica di elementi in acciaio e verniciatura "voc. 11.5.1"
	Tinteggiatura e verniciatura

## Interventi vari


	Scomposizione di copertura e sostituzione e/o integrazione del manto con coppi siciliani "voc. 21.5.19; 21.5.20.5; SMONTAGGIO"
	Sostituzione di colonne pluviali "voc. 15.4.13.2; 13.2.1.4"
	Rimozione impermeabilizzante "voc. RIMOZ_IMPER"
	Ripristino impermeabilizzante "voc. 12.1.5"
	Numerazione e rimozione accurata di maioliche e pulitura estradosso della cupola "voc. SMONT_MAIOLICHE; PUL_ESTR;
	Livellamento estradosso e collocazione delle maioliche "voc. COLL_MAIOL_NUOV; COLLOC_MAIOLICH"
	Sostituzione di grondaie "voc. 15.4.11.2"
	Rivestimento in pietra locale "voc. 2.4.4"


Scala 1:100

Prospetto da via Garibaldi









Superficie totale del prospetto da intonacare 189,00 m<sup>2</sup>

